


Mensole portastampi (amovibili) KA / KAS

Utilizzo

- Le mensole portastampi si montano in coppia e si agganciano alla pressa tramite appositi supporti.
- Con l'applicazione dei supporti di aggancio a più presse è possibile effettuare il cambio degli stampi disponendo di una sola coppia di mensole.



Funzionamento

- Le mensole vengono sostenute dall'incastellatura della pressa.
- Si applicano tramite appositi supporti di aggancio.
- Lo stampo va appoggiato sulla mensola e poi spinto manualmente sul piano di lavoro all'interno dei montanti della pressa.

Descrizione

Le mensole sono amovibili dai supporti per lasciare libera la zona di lavoro. La versione con piedi di sostegno (tipo KAS) è regolabile in altezza (+/- 15 mm). La versione standard è corredata alle estremità di un arresto meccanico fisso per impedire la caduta accidentale dello stampo (versione con arresto retraibile a richiesta).

Vantaggi


- evita il rischio di caduta accidentale dello stampo
- impiego universale grazie agli agganci

Mensole amovibili tipo KA / KAS

portata per coppia lunghezza di scarico	5 kN	10 kN	20 kN	30 kN	40 kN	60 kN	100 kN
500 mm	KA 05-500	KA 10-500	KA 20-500	KA 30-500			
800 mm	KA 05-800	KA 10-800	KA 20-800	KA 30-800			
1000 mm	KA 05-1000	KA 10-1000	KA 20-1000 KAS 20-1000	KA 30-1000	KAS 40-1000		
1250 mm			KAS 20-1250		KAS 40-1250	KAS 60-1250	KAS 100-1250
1600 mm			KAS 20-1600		KAS 40-1600	KAS 60-1600	KAS 100-1600
2000 mm						KAS 60-2000	KAS 100-2000

Mensole portastampi (amovibili)



KA




tipo	A	L	E
KA 05-500	120	500	120
KA 05-800	120	800	120
KA 05-1000	150	1000	150
KA 10-500	150	500	150
KA 10-800	175	800	175
KA 10-1000	250	1000	250
KA 20-500	175	500	175
KA 20-800	250	800	250
KA 20-1000	300	1000	300
KA 30-500	250	500	250
KA 05-800	375	800	375
KA 30-1000	450	1000	450

Mensole portastampi (amovibili)

KAS



disegno degli agganci porta mensola
da fissare alla pressa viene fornito a richiesta



* quota da specificare:
Campo di regolazione +/- 15 mm

tipo	A	L	E	F	G	Ø D	H *	K	M	N
KAS 20-1000	110	1000	150	130	30	30		40	49	120
KAS 20-1250	110	1250	180	130	30	30		40	49	120
KAS 20-1600	110	1600	205	130	30	30		40	49	120
KAS 40-1000	110	1600	180	130	30	30		40	49	120
KAS 40-1250	110	1250	205	130	30	30		40	49	120
KAS 40-1600	110	1600	225	130	30	30		40	49	120
KAS 60-1250	150	1250	190	150	65	40		60	60	155
KAS 60-1600	150	1600	225	150	65	40		60	60	155
KAS 60-2000	150	2000	250	150	65	40		60	60	155
KAS 100-1250	150	1250	250	150	65	40		60	60	155
KAS 100-1600	150	1600	280	150	65	40		60	60	155
KAS 100-2000	150	2000	320	150	65	40		60	60	155